

## **Dossier - Ein Jahr Kantonsbahnhof Uri**

**Am 12. Dezember 2021 wurde der Kantonsbahnhof in Altdorf dem Betrieb übergeben. Ein Jahr danach versucht der VCS eine Bilanz zu ziehen. Neben den gewaltigen Verbesserungen, die der neue zentrale öV-Hub der Bevölkerung der Reusebene brachte, bedürfen einige Punkte der Nachbesserung.**

1.12.2022 - Der zentrale Umsteigepunkt zwischen Bahn, Bus, motorisiertem und nicht motorisiertem Individualverkehr hat grosse neue Chancen für eine umweltfreundlicher Mobilität der Urner Bevölkerung geschaffen. Die zweistündlichen schnellen IC-Verbindungen bedeuten eine grosse Aufwertung des öffentlichen Verkehrs. Nicht weniger wichtig sind aber die stündlichen IR- und S-Bahn-Verbindungen. Alle werden ausgiebig benutzt. Statistiken über gestiegene Frequenzen der Benutzerenden sind uns nicht bekannt. Nach Aussagen des SBB-CEO Vincent Ducrot scheinen die Frequenzen aber gut zu sein. Noch nicht in allen Teilen gelungen scheinen die Anschlüsse der Busse an dieses Bahnangebot, was angesichts der vielen einzuhaltenden Bedingungen nur durch eine Verdichtung des Fahrplanangebots möglich wäre. Eine solche ist aber nur denkbar, wenn die Nachfrage steigt, was entsprechende verkehrspolitische Steuerungsmassnahmen zur Verlagerung von Verkehr vom Auto zum öV voraussetzt. Nicht nachvollziehbar ist, dass am Abend eine S-Bahn aus Zug (nicht die letzte) nur bis Flüelen fährt, während alle andern Kurse bis Erstfeld verkehren. Wer Auto oder Velo am Bahnhof Altdorf abgestellt hat, macht dann einen Umweg mit dem Bus. Nach Erstfeld verlängert sich die Fahrt um rund 20 Minuten.

### **Aufenthaltsqualität verbessern**

Der VCS ist überzeugt, dass bei der Gestaltung der Umgebung noch Potenzial besteht. Eine Begrünung der Dächer von Busterminal und Velopavillon analog zur gut gestalteten Überdachung der Einfahrt zur UKB-Tiefgarage könnte dem Bahnhof ein freundlicheres Aussehen geben. Beim Parkplatz nördlich des Güterschuppens hätten auf den nicht beanspruchten Restflächen einige schattenspendende Bäume Platz, die Rabatte entlang der Lärmschutzwand könnten mit bunten Blumen oder kleinen Büschen statt mit Schotter gefüllt sein. Auf der Westseite würden an der Betonmauer der Schotterverladeanlage Kletterpflanzen besser gedeihen als die Schlingpflanzen, die sich nicht genügend festhalten können. Ein Brunnen würde die Aufenthaltsqualität, die durch die Eröffnung von Café und Bäckerei zusätzlich zum bereits bestehenden Coop Pronto bereits verbessert wurde, weiter steigern. Vermisst wird auch ein Kiosk, der doch eigentlich zu jedem grösseren Bahnhof gehört. Eine bessere Verteilung und Aufstockung der Sitzbänke entlang von Gleis 1 wäre wünschens-


wert. Positiv fallen die Holzbänke am Busterminal auf, allerdings bieten dort die schmalen Windschutzwände nur wenig Schutz vor Bise und Föhn. Kalt und langweilig zeigt sich heute die Personenunterführung. Im neuen Bahnhof Art-Goldau hat man beispielsweise Kunstschaffende zu einer Gestaltung herbeigezogen.



Bepflanzung wäre schöner (1)



Hier wäre Platz für Bäume (2)



Künstlerische Gestaltung Arth-Goldau (3)



Fassadenbepflanzungen in Bern und beim Kantonsbahnhof (4+5)



Sitzbänke zu wenig verteilt (6)



Gelungene Dachbegrünung über der Einfahrt zur UKB-Tiefgarage (7)



*Kahle Dächer von Velopavillon und Busterminal (8+9)*

### **Nur teilweise befriedigende Veloabstellanlagen**

Heute zeigt sich klar, dass die Verteilung der Veloabstellplätze auf die beiden Seiten des Bahnhofs noch nicht den Bedürfnissen entspricht, obwohl der Kanton mit dem nachträglich beschlossenen Velopavillon das Gewicht stärker auf die Ostseite verschoben hat, wo auch das grössere Einzugsgebiet liegt. Meist sind die Ständer im Velopavillon überfüllt – selbst am Wochenende, während auf der Westseite noch viele Plätze leer stehen. Die Ständer in der oberen Etage stellen für viele Nutzende (vor allem mit schweren E-Bikes) eine Krafttherausforderung dar und sind für Benutzerende der unteren Etage ein Risiko für Kopfverletzungen. Sie werden deshalb selbst bei voller Anlage nicht benutzt – eher stehen die Velos ungeordnet irgendwo daneben. Es zeigt sich auch, dass die Abstände zwischen den Veloständern den heutigen breiten Lenkern nicht gerecht werden. Auch fehlen spezielle Abstellplätze für Bikes mit überbreiten Reifen und Velos mit Anhängern.



*Überfüllte Veloständer – oben fast leer (10)*



*Wohin mit Veloanhängern? (11)*

Leider werden die Veloabstellplätze häufig für das Abstellen von Rollern missbraucht. Das ist allerdings nicht verwunderlich, weil die gedeckten Roller- und Motorradabstellplätze auf der Ostseite schlecht zu finden sind und der Nachfrage nicht genügen. Auch auf der Westseite sind die Rollerabstellplätze praktisch immer gefüllt. Die Schliessfächer im Velopavillon scheinen genutzt zu werden, sind aber erst der Ansatz zu einer eigentlichen Velostation mit zusätzlichen Dienstleistungen rund ums Velo. Der Kundenparkplatz der UKB und die Zufahrt zu den zugehörigen Veloabstellplätzen sind mit Beton-Rasengittersteinen belegt. Das verhindert zwar die Versiegelung, was eigentlich wünschenswert ist, der Boden ist in der aktuellen Ausführung aber vor allem für Personen mit Einschränkungen schlecht begehbar. Zudem liegt mitten auf der Zufahrt zum Veloständer ein Betonbalken, der wohl eine Abgrenzung des Parkplatzes markieren soll, vor allem aber ein Stolperstein ist.



*Roller im Velopavillon statt im Roller- und Motorradunterstand (12+13)*



*Stolperstein auf Zufahrt zum UKB-Veloständer (14)*

## **Zu viele Parkplätze**

Auffällig sind die vielen leerstehenden PW-Parkplätze sowohl auf der Ost- wie auf der Westseite des Bahnhofs. Hier wurde der Bedarf offensichtlich überschätzt. Voll sind die Plätze nur dann, wenn ausserkantonale BesucherInnen von Sport-Veranstaltungen in Altdorf mit dem Auto statt mit dem Zug anreisen... Leider allzu oft wird von PW-FahrerInnen die für die Busse vorgesehene behindertengerechte Einfahrt zum Busterminal als Kiss&Ride-Parkplatz oder Warteraum für Taxis genutzt. Für letztere ist eigentlich nördlich des Velopavillons ein spezieller Warteplatz reserviert, der

aber mangels Hinweistafel schlecht auffindbar ist. K&R-Parkplätze wären auf dem Parkplatz vorhanden. Selbst Cars benutzen die eigentlich dem öV vorbehaltene Verkehrsfläche des Busterminals. Gelegentlich schaffen es PWs sogar, die Einfahrt von Bussen zum Terminal zu blockieren. Auch hier fehlt offensichtlich eine genügende Signalisation, die auf die alternativen Abstell- und Anhalteplätze aufmerksam machen würde.



*Taxi und Kiss&Ride am falschen Ort – trotz Fahrverbot (15+16+17)*



*Lieferwagen blockiert Einfahrt des Busses (18)*



*Überdimensionierter Parkplatz West (19)*

## **Ungenügende Zugänge für Zufussgehende**

Wären die Geleise auch am nördlichen Ende zugänglich, so würden auch Abstellplätze für Velos und Roller auf dem Parkplatz an Attraktivität gewinnen; heute wird deren Distanz zur zentral gelegenen Personenunterführung als zu gross empfunden. Durch Treppen vom Mittelperron und von den Parkplätzen Ost und West zum Trottoir der bestehenden Autounterführung könnte ein zweiter Schienenzugang geschaffen werden, ohne dass eine neue Unterführung gegraben werden muss. Zwei bis drei Schienenzugänge sind normalerweise bei mittelgrossen Bahnhöfen üblich (z.B. je zwei in Schwyz und Liestal; je drei in Thalwil, Zug und Bellinzona). Vermisst werden auch Lifte für einen niveaufreien Zugang zu den Perrons. Die Rampen – obwohl offiziell den Normen für behindertengerechtes Bauen entsprechend – genügen diesem Anspruch heute leider nicht.

Einige Verunsicherung löst weiterhin der Weg zum Bahnhof aus, den sich FussgängerInnen über den Bahnhofplatz und durch den Verkehr der Bahnhofstrasse selbst suchen müssen. Die Zebra-streifen beim Velopavillon und am Südende des Bahnhofplatzes sind am falschen Ort, zu Fuss Gehende müssen einen grossen Umweg machen. Mit Tempo 20 statt 30 und der entsprechenden Strassenraumgestaltung bestünde für alle Verkehrsteilnehmenden deutlich mehr Klarheit. Unange-nehm für ein- und ausfahrende Velos und Busse sind die angeschrägten Randsteine, welche ausser beim Taxistand und beim UKB-Kundenparkplatz den Platz von der Strasse abgrenzen. An ihrer Stelle war in den Ausführungsplänen eine Entwässerungsschale vorgesehen, die ohne Niveauun-terschied hätte realisiert werden können.

Die Zahl der öffentlichen Toiletten ist für einen Umsteigknoten dieser Grösse deutlich zu knapp be-messen. Zudem ist das Behinderten-WC im alten Güterschuppen offenbar nicht rollstuhltauglich. Noch nicht realisiert sind auch die von der SBB im Plangenehmigungsverfahren zugesicherten zwei Photovoltaik-Anlagen auf der Westseite des Bahnhofs.

Das insgesamt gelungene Werk dürfte auch mehr auf sich aufmerksam machen. Das Gebäude ist zwar vom Dorf aus sichtbar. Mit einem SBB-Logo auf dem Dach könnte auch Ortsfremden signali-siert werden, wo sich der Bahnhof befindet.

Hinweis: Die Fotos können in hoch auflösender Qualität beim VCS Uri bestellt werden.